


VR 519
Villa Baccinga

Comune: Vigasio
Frazione: Vigasio
Via Giosuè Carducci, 16/17

Irrv 00002550
Ctr 144 NE



L'edificio, situato in pieno centro urbano nella frazione di Vigasio all'interno di una zona di nuova lottizzazione, è il risultato di un recente intervento di ristrutturazione che ha portato alla quasi totale scomparsa dei suoi caratteri costruttivi originari. Dalla presenza di lacerti di mura nel brolo e di vecchie costruzioni ora inserite nel contesto edilizio, completamente trasformate, è possibile immaginare che facesse parte di un complesso di edifici organizzati attorno ad una corte di vaste dimensioni, tra cui risulta difficile individuare la costruzione principale. Dalle foto scattate nel passato emerge chiaramente come la completa manomissione della fabbrica ab-

bia coinvolto tutti gli aspetti strutturali e distributivi: rimangono inalterate le volumetrie, ma si sono aperti nuovi fori per adeguarle alle nuove esigenze d'uso. Il semplice edificio originario, privo di elementi decorativi, con muratura a vista era infatti composto da due corpi di fabbrica longitudinali a copertura a capanna leggermente traslati tra loro, e caratterizzati sul lato nord da piccole aperture quadrate oltre che da un contrafforte in muratura oggi eliminato.

