


PD 593

Villa Conte

Comune: Vigonza
Via Carpane, 5

Irrv 00003738 Ctr 126 SE



La villa si presenta oggi in pessime condizioni di conservazione e completamente abbandonata. La costruzione risale al Settecento ed è formata da un corpo padronale abitativo ed una barchessa, perpendicolare alla villa, a formare un complesso ad "L" che definisce lo spazio della corte interna. Successivamente è stato elevato un volume di collegamento tra i due corpi, di due piani ed adibito ad abitazione, che ha chiuso parte della forometria originaria della villa stessa, che è invece a due piani più le soffitte.

L'entrata principale, un tempo centrata rispetto alla facciata, è oggi disassata a seguito dell'intervento suddetto; si presenta con il portale architravato, sopra il quale era posta una decorazione lapidea asportata, ne resta qualche traccia. Fiancheggiano la porta, e si ripetono al piano superiore, finestre rettangolari architravate e decorate da una cornice completa in pietra tenera, con modanatura aggettante sopra l'architrave. Le soffitte hanno piccole aperture sempre incomiciate.

Il corpo porticato è aperto in fornici a pieno sesto su pilastri, con singola arcata sui fianchi.

Il corpetto di collegamento, con il portale di ingresso archivoltato e finestre architravate, è l'unico ancora integro.

Il grande parco-giardino è in stato di totale abbandono.

581



L'innesto tra i volumi e l'originario portale di accesso

I volumi del complesso

Particolare della barchessa