

Villa Mezzopalazzo, Dolci

Ctrl I45 NO

La villa è stata recentemente restaurata con un intervento di recupero la cui sensibilità ha messo in luce le forme originarie dell'antica dimora. L'eleganza classica delle facciate viene evidenziata da elementi architettonici come l'angolare in bugnato, le lesene

All'interno tracce di affreschi al piano nobile dimo-



Sul lato dimezzato della villa è stato costruito un annesso agricolo di modeste dimensioni.

*Il palazzo visto dal giardino, da cui si scorge l'attuale ingresso al piano terra della villa (Archivio IRVV)*

Una apertura ad arco tamponata e poi riaperta con l'inserimento di una finestra (Archivio IRVV)

