

VE 515

Villa Pampado, Trevisan

Comune: Venezia

Frazione: Malcontenta

Località: Termine Malcontenta

Via Padana, 330

Irvv 0002525

Ctr 127 SE

Dati catastali: F. 1, M. 26 / 31

Il complesso è posto sulla riva sinistra del naviglio Brenta, vicino alla "Osteria dei Sabbioni", con ingresso sulla via Padana Superiore ma in posizione un poco arretrata rispetto alla strada, in territorio di Malcontenta. È composto da un edificio padronale dallo sviluppo longitudinale a cui è ortogonalmente innestato un rustico, circondato da un parco. La villa è databile al XIX secolo poiché è censita per la prima volta nel catasto austro-italiano (Guiotto, 1983). In origine il complesso è appartenuto alla famiglia Stecchini Bernardo, poi nel Novecento alla famiglia Pampado, attualmente è proprietà Trevisan (Bassi,

1987). L'edificio principale si sviluppa su due piani, scanditi dal ritmo del porticato ad arco ribassato a sette campate e dalla cadenza regolare delle finestre architravate soprastanti, sormontate da timpani triangolari. Centralmente il fronte principale, esposto a sud, presenta per la lunghezza di tre campate un corpo aggettante a un piano con terrazza a balaustrini in pietra, in corrispondenza del quale l'impaginazione della parete superiore è articolato come il pronao di un tempio, sormontato da un frontone triangolare con statue acroteriali. L'edificio è coronato da un cornicione aggettante e da un basso atti-



464

co che funge da parapetto della terrazza superiore, circondata per tutto il suo perimetro da una balconata a balaustrini. Sul retro della villa, all'angolo nord-est, è innestato un corpo edilizio a forma di capanna con tetto a spioventi, nonché una piccola superfetazione a un piano con terrazza superiore a balaustrini. «Gli elementi classicheggianti dell'architettura sono frutto di un massiccio intervento di ristrutturazione moderna che ha camuffato quanto esisteva del nucleo primitivo» (Bassi, 1987).

Nel parco è riconoscibile una montagna, che anticamente fungeva da ghiacciaia.

Il portico aggettante del fronte principale (Archivio IRVV)

Il corpo edilizio annesso e la superfetazione all'angolo nord-est (Archivio IRVV)

Il prospetto laterale (Archivio IRVV)

