

VE 030
Ca' Briani

Comune: Cavarzere
Frazione: Gallianta
Località: Ca' Briani
Via Ca' Briani

Irvv 00000437
Ctr 169 NO

Dati catastali: F. 55, M. 4 / 70



Ubicata lungo uno dei canali che attraversano le terre "strappate" alle acque, Ca' Briani nasce come azienda agricola, e tale destinazione detiene a tutt'oggi, nel corso della prima metà del XIX secolo, dopo che l'area su cui essa insiste fu investita da un'estesa opera di bonifica.

Oltre all'imponente edificio principale, il complesso è formato da diversi corpi di fabbrica indipendenti fra loro, sebbene quelli di servizio, scuderie, deposito e barchessa, si dispongano intorno a uno spazio comune. Il prospetto della villa, rivolto a sud, presenta tre piani, di cui l'ultimo ammezzato, e nove as-

si caratterizzati da fori rettangolari. I tre livelli sono sottolineati da fasce modanate marcapiano in pietra; l'ingresso principale, architravato, ma privo di profili lapidei, è posizionato nell'asse centrale. Il fronte posteriore è caratterizzato da pseudo paraste stilizzate che ritmano l'intero impaginato risaltando nell'innesto con le fasce marcapiano.

Tra l'area di servizio e quella di rappresentanza, racchiusa entro le pareti dell'edificio principale aperto verso il parco, cui si accede tramite un ingresso marcato da una coppia di pilastri in cotto, si erge una chiesetta, segno tangibile di quella devozione che i



proprietari di ville manifestarono, almeno a partire dal XVIII secolo, costruendo con sempre maggiore frequenza un piccolo luogo sacro in prossimità del nucleo padronale. Una "moda" che evidentemente contagiò anche i nobili Briani, committenti del complesso in oggetto. Rivolto a nord, il prospetto principale dell'oratorio si compone di due livelli: il primo è spartito da lunghe lesene doriche, due angolari e due centrali inquadranti il portale, oggi murato, con lunetta sovrapposta; il secondo si eleva al di sopra della trabeazione, prolungando il settore centrale con un corpo rettangolare definito da due paraste raccorciate, inquadranti una specchiatura interna. Il timpano triangolare che chiude la composizione presenta due ampie volute laterali che raccordano l'attico al volume sottostante.

Gli altri annessi della proprietà sono caratterizzati da trattamenti simili a quelli del corpo padronale, come pseudo paraste a scandire i prospetti.

Stato attuale. Veduta del complesso verso ovest (Archivio IRVV)

Stato attuale. Veduta della cappella (Archivio IRVV)

Stato attuale. Ingresso rivolto verso il retro del corpo padronale (Archivio IRVV)

Stato attuale. Veduta dell'annesso a ovest del corpo padronale (Archivio IRVV)

