


Casa canonica di Silea

Comune: Silea

Via Roma, 44

Irrv 00000877 Ctr 105 SE



Costruita nell'ultimo quarto del XVIII secolo e restaurata nella seconda metà del XIX (1857 è la data riportata su un pavimento all'interno), l'edificio è attualmente in stato di abbandono ed in pericolo di crollo. Esso sorge di fianco alla chiesa di Silea, nel cuore del centro abitato, oggi attorniato da edilizia residenziale di recente realizzazione.

Nonostante lo stato di grave degrado e di diffusa fatiscenza in cui si trova il manufatto, soprattutto per quanto riguarda la copertura e conseguentemente i solai interni, strutture lignee parzialmente crollate, la facciata sud e quella orientale mantengono ancora ben leggibili i loro caratteri originari; la facciata nord è invece completamente invasa da vegetazione rampicante. Oltre al corpo padronale rimangono resti di un corpo di fabbrica ad essa collegato, probabilmente un'adiacenza. L'edificio si presenta come un compatto volume alto due piani più il sottotetto, che nella sua parte centrale lascia posto ad una sopraelevazione, passante sui due fronti dell'edificio, conclusa da timpano a profilo triangolare.

La facciata principale esibisce una partizione simmetrica e tripartita, con due assi di finestre in ogni porzione, anche in quella centrale. Una meridiana quasi scomparsa è collocata sul settore ovest tra le finestre del primo piano. Attualmente tutte le finestre sono a profilo architravato con davanzali e cornici intonacate, ma il fronte laterale e quello a nord conservano tracce di aperture più elaborate: le monofore che qui si aprono presentano davanzali sostenuti da mensoline laterali ed una cimasa sagomata soprastante anch'essa sostenuta da mensoline modanate e rastremate.

La facciata è conclusa da una cornice modanata, in mattone intonacato, sopra la quale si impostava la copertura a padiglione.