

VR 392

Casa Serego Alighieri

Comune: Sant'Ambrogio di Valpolicella

Frazione: Gargagnago

Piazza Dante Alighieri, 1

Irvv 00002593

Ctr 123 NE



Il complesso edilizio sorge ai piedi di una collina tenuta a boschetto, in corrispondenza della piazza del piccolo borgo nella frazione di Gargagnago, vicino alla chiesa parrocchiale. È organizzato come un impianto a corte con due corpi di fabbrica, ognuno dei quali composto da edifici a forma di parallelepipedo con copertura a capanna, disposti perpendicolarmente tra loro, che definiscono quindi due dei quattro lati della corte che è racchiusa da un muro di cinta e mantenuta priva di qualsiasi elemento architettonico. Il complesso presenta anche una torretta colombara sul lato destro del piccolo cortile che carat-

terizza il profilo altimetrico dell'insieme.

Non ci sono notizie certe sulla sua edificazione, ma sembra che sorga nel luogo di un'antica costruzione di origine trecentesca di cui forse ingloba ancora delle parti.

Chi entra all'interno della corte resta subito colpito dall'edificio di fronte all'ingresso: questo è infatti caratterizzato da una bellissima struttura composta da un ampio portico al piano terra e da un loggiato sovrastante.

Il portico, molto ampio, è composto da sei ampie arcate a sesto leggermente ribassate sostenute da sem-



plici pilastri con capitelli ionici, gli unici elementi che sporgono dall'intonaco. Dietro a queste si intravedono una serie di aperture piuttosto irregolari per disposizione e dimensioni e la parte alta della parete presenta ancora tracce di decorazione pittorica. Il piano superiore mantiene la stessa scansione delle campate sottostanti ma, proprio per questo, le prime due campate risultano più larghe delle altre. Nel loggiato i semplici pilastri bianchi, privi di capitelli, sostengono un architrave ligneo, composto da più elementi, funzionale al sostegno della falda della copertura in legno. Dalla corte si può anche ammirare il particolare abbaino che dà luce al sottotetto e i comignoli dei camini. Nell'insieme la bella struttura è in buono stato di conservazione.

L'altro edificio presenta caratteristiche architettoniche molto più semplici: sempre a due piani, è caratterizzato da semplici finestre rettangolari prive di decorazione che testimoniano l'origine rurale dell'organismo architettonico. Lo stesso discorso vale anche per il prospetto che dà sulla strada da cui è separato esclusivamente dal marciapiede. La presenza di piccole aperture rettangolari al piano terra evidenzia un dislivello del terreno che qui ha comportato il parziale interrimento del piano inferiore.

Particolare della parete del portico con tracce di decorazione pittorica (Archivio IRVV)
Scorcio del prospetto esterno del complesso che costeggia la strada (Archivio IRVV)

