

## CASA VIGNAGA, DETTA CORTE CASSA DI RISPARMIO

342

*Comune:* Loreo.

*Località:* il complesso è situato in area extra-urbana, in prossimità della strada statale Romea e della ferrovia che corrono rispettivamente a est e a nord, a breve distanza dalla strada per Loreo.

*Rif. IGM:* Contarina Fg. 65 II S.O.

*Proprietà apparente:* Vignaga.

### ASSETTO DELL'INSEDIAMENTO DALLE ICONOGRAFIE E DALLE MAPPE DEI CATASTI STORICI

Le mappe del Catasto austriaco registrano gli edifici secondo una disposizione ancora oggi conservata, ad eccezione della piccola stalla, fatta oggetto di trasformazioni.

### CENNI STORICI, DATAZIONE E PASSAGGI DI PROPRIETÀ

Dalla lettura dei caratteri architettonici, si può fare risalire la costruzione dell'edificio al XIX secolo (F.B.).

Nel Catasto austriaco del 1852 è la Cassa di Risparmio di Padova proprietaria del complesso.

### ASSETTO ATTUALE DELL'INSEDIAMENTO

Il complesso è costituito dall'edificio residenziale, in posizione isolata, e da due annessi rustici situati a nord dell'edificio stesso.

Un ulteriore fabbricato è stato sostituito da una casa di recente costruzione, nella quale abita il proprietario attuale.

A sud dell'edificio è presente una piccola cappella votiva, probabilmente successiva alla Seconda Guerra Mondiale, completamente diroccata.

L'area di pertinenza degli edifici, destinata a prato, non presenta particolari connotazioni.

Il complesso risulta oggi disabitato e in mediocri condizioni di conservazione.

### *Gli edifici architettonicamente connotati*

#### *L'edificio residenziale*

La casa è costituita da tre volumi. Il corpo centrale, sviluppato su tre piani, presenta una copertura a padiglione, sorretta da una struttura a capriate in legno. Le due ali laterali si innalzano su due piani. Il fronte meridionale, segnato da due cornici marcapiano, una delle quali prosegue ininterrotta lungo le ali laterali, presenta un leggero aggetto del settore centrale. Su di esso si apre l'accesso, preceduto da una breve gradinata. L'edificio è coronato da un cornicione a modanatura in cotto intonacato. Dalla disposizione delle forature nei fronti principali, si può dedurre una originaria



conformazione planimetrica tripartita dell'edificio. Tale conformazione non è più rilevabile allo stato attuale in quanto, a seguito di recenti opere edilizie, al piano terreno è stato eretto un muro che divide in due il salone. È stata inoltre costruita una seconda scala in cemento ed è stato realizzato un nuovo accesso nell'ala est, preceduto da una gradinata.

#### *La stalla*

Il grande annesso adibito a stalla e fienile presenta sul fronte meridionale cinque arcate a tutto sesto, oggi parzialmente tamponate, con chiave in rilievo.

### BIBLIOGRAFIA A STAMPA

Non risulta alcuna bibliografia a stampa su questo complesso.

### ICONOGRAFIE, DOCUMENTI, MANOSCRITTI RINVENUTI

Catasto austriaco, 1852, ASR.

*L'edificio residenziale  
visto da nord-est (B.G. 1986)*