


VR 439
Corte Sacco

Comune: Trevenzuolo
Frazione: Fagnolo
Località: Capitello
Via Sacco, 1

Irvv 00005037
Ctr 144 SE



barco che mostra chiari segni di rimaneggiamenti soprattutto nella parte adiacente al corpo principale che ha subito un cambio di destinazione d'uso diventando abitabile. Il resto dell'edificio mantiene inalterati i suoi elementi architettonici e la funzionalità: si sviluppa longitudinalmente, presenta la tipica copertura a capanna, ed è scandito da sette grandi arcate a tutto sesto, alcune delle quali parzialmente chiuse, sostenute da alti pilastri in laterizio in sommità ai quali una semplice cornice modanata sottolinea il punto d'imposta. A conclusione del prospetto una semplice cornice bipartita sostiene la gronda. Tutto il complesso si affaccia su una vasta aia recintata da un muro in mattoni all'interno del quale si è ricavata anche una piscina.

L'edificio sorge isolato in aperta campagna e fa parte di un piccolo complesso rurale composto anche da un fabbricato rustico che, addossato al principale, si sviluppa longitudinalmente per una trentina di metri. La casa padronale ha subito recentemente un intervento di restauro che ha rispettato quelle che erano le sue caratteristiche formali: confrontando l'immagine precedente alla ristrutturazione si nota infatti che tutti gli elementi architettonici non hanno subito variazioni. L'unico particolare che è andato perduto è il caldo color arancio dell'intonaco sostituito con uno bianco a base cementizia.

L'edificio è costituito da un parallelepipedo a tre

piani con copertura a capanna caratterizzato dalla tipica semplicità degli edifici rurali: gli unici elementi decorativi infatti sono il piccolo cornicione modanato che sostiene la gronda e i riquadri leggermente aggettanti che incorniciano le aperture quadrate dell'ultimo piano. Al piano terra il recupero ha messo in evidenza i segni ancora visibili dei rimaneggiamenti subiti dalla fabbrica: le finestre infatti sono ricavate all'interno dei tamponamenti degli archi a tutto sesto che una volta formavano il portico, elemento distributivo comune agli edifici in zona agricola.

Addossato all'edificio padronale sorge un rustico a



Vista del prospetto della casa padronale prima dei lavori di ristrutturazione (Archivio IRVV)
Scorcio del complesso rurale con la barchessa ad arcate (Archivio IRVV)

