

CAVARZERE

VE 031

Resti di villa Naccari

Comune: Cavarzere

Località: Lezze

Via Lezze

Irvv 00000434

Ctr 169 NO

Dati catastali: F. 47, M. 8



Di villa Naccari e i suoi annessi oggi non restano che pochi mattoni. Il totale stato di degrado già segnalato per la dimora dominicale, da tempo distrutta, va dunque oggi esteso all'intero complesso. Né la condizione dell'edificio, che qualche decennio fa appariva semidiroccato, e che oggi è definitivamente crollato, è tale da consentire un'articolata descrizione della stessa. Sulla base di precedenti analisi, è tuttavia possibile ricostruire l'assetto di questo corpo di fabbrica, collocabile tra la fine del XVIII secolo e gli inizi di quello successivo, la cui facciata era definita dalla sequenza di tre aperture ad arco inquadrata da

eleganti colonne di marmo bianco. Integrati nella partitura muraria in laterizio, erano invece gli elementi verticali sporgenti che proseguivano l'ordine inferiore, congiungendo le colonne sottostanti al cornicione di gronda modanato.

