

VR 522

Villa Broja, Sartori Regolotti

Comune: Vigasio

Frazione: Vigasio

Località: San Vito

Via Verona, 57

Irvv 00002552

Ctrl I44 NE

La villa, un tempo in posizione isolata, è contornata da altri fabbricati rustici delimitanti una corte. La parte un tempo abitativa era accessibile tramite un portale di ingresso decorato da stipiti lisci e concii d'imposta sporgenti. Il concio in chiave dell'arco di tale apertura è ben evidenziato da un mascherone decorativo. A un primo sguardo della facciata l'osservatore è subito colpito dalla differenza dimensionale delle finestre del piano inferiore rispetto a quelle del piano sovrastante. Le prime, quasi quadrate, sono segnate da una cornice e protette da grate in ferro. Le seconde, di grandi dimensioni, presentano un davanzale e una cimasa nella parte superiore mo-

danati e ben marcati. La falda del tetto, sporgente dalla facciata, è elegantemente sostenuta da un cornicione decorato con dei pilastrini.

Il carattere rurale di tutto il complesso è testimoniato dal grande portico, adiacente ad un lato dell'unità abitativa, probabile ricovero di macchine e attrezzi e delle messi. Tre grandi archi a tutto sesto si aprono fino a coprire quasi tutta l'altezza del prospetto; è evidente un intervento di rimaneggiamento che ha portato al tamponamento dell'ultimo arco con l'apertura di due finestre sovrapposte.

