

PD 297

Villa Gasparotto

Comune: Mestrino

Frazione: Lissaro

Via Serena, 21/ 23

Irrv 00003785 Ctr 126 SO



L'edificio si presenta in stato di degrado avanzato, non solo dovuto alle intemperie od alla vetustà dell'immobile, ma anche all'uso del medesimo. E' curioso il fatto che la casa e le due adiacenze ai lati siano di due diversi proprietari, per cui l'immobile è stato letteralmente diviso a metà, con il dimezzamento anche del portale di ingresso a piano terreno ed il tamponamento della portafinestra al piano superiore. I due proprietari hanno in seguito modificato la forometria secondo i loro bisogni, o forse gusti, ampliando alcune luci e tamponandone altre, trasformando in porta una finestra del piano terra, inserendo serramenti in alluminio anodizzato o tapparelle in plastica. In origine il portale di ingresso, ora parzialmente tamponato, era archivoltato a sesto pieno ed ancora si mantiene il mascherone in chiave. Il volume principale è a due piani con sopraelevazione mediana timpanata, coperto a capanna. Le due barchesse mostrano forni architravati su pilastri.

