


Villa Greggio

Comune: Casalserugo

Frazione: Ronchi

Via San Martino, 9

Irrv 00000381 Ctr 147 NE




Il gruppo di immobili è posto lungo la strada interna che porta alla frazione di Ronchi ed è attualmente in restauro. Consta dell'abitazione principale e di due annessi parzialmente porticati, posti ad "L" a delimitare la corte interna. La casa è a due soli piani fuori terra, a pianta quasi quadrata e tripartita.

I fronti principali sono divisi in cinque assi, ed hanno portale di accesso archivolto con bella cornice in pietra, imposte con decorazione simile a capitello e mascherone in chiave. Al piano superiore la portafinestra mediana, centinata, si apre su una soglia sostenuta da mensole e protetta da ringhiera in ferro; ai lati le finestre sono architravate, decorate da una semplice cornice intonacata. Sopra l'area occupata dalla stanza passante, un fronte timpanato si stacca dalla cornice di gronda, a modanatura multipla, aperto in oculo al centro, ad illuminare ed aerare il cieco sottotetto.

Sul fianco nord della villa è addossato il primo corpo rustico occupato, nell'area presso la casa, a piano terra, da stanze con finestre eguali a quelle dell'abitazione, e da un sottotetto illuminato da oculi ellittici; seguono tre ampi forni con sesto ribassato, poggiati su pilastri, che impegnano tutta l'altezza del volume.

A tale corpo si aggiunge il secondo porticato: è posto ortogonalmente al precedente e si mostra come barchessa a quattro arcate a sesto ribassato su pilastri; ogni fornace ha piedritti e ghiera in laterizio, chiave intonacata e dipinta. Sopra le arcate corre una cornice di gronda a dentelli posti in diagonale in laterizio, sulla quale poggiano le falde del tetto. I particolari decorativi e costruttivi originali portano la datazione d'impianto del complesso alla metà del Settecento.



Il fronte meridionale del corpo padronale
La barchessa occidentale vista dall'ingresso
Il corpo rustico addossato ad ovest