

VR 371

Villa Lorenzi, Banda, Roberti

Comune: San Pietro in Cariano

Frazione: Corrubio

Via Claudia Augusta, 94

Irrv 00000926

Ctr 123 SE

Vincolo: L. 1089/1939

Decreto: 1985/10/15

Dati catastali: F. 7, M. 24/26/114/115/
116/117



Edificata plausibilmente attorno alla metà dell'Ottocento nei modi eleganti anche se già convenzionali di un tardo neoclassicismo, ormai in epoca avanzata, nel tempo e soprattutto nei presupposti, rispetto al momento di maggior diffusione della "villa veneta", la costruzione è più ascrivibile fra le residenze suburbane, per aspetto e per impianto del complesso. Al corpo principale dedicato alla residenza si affianca, formando una "L", un basso annesso di servizio, al cui interno è collocata una cantina con volta a botte, scavata nel blocco tufaceo di giacitura. Con questo materiale sono realizzate gran parte delle finitu-

re architettoniche dell'abitazione, che nel prospetto principale, esposto a sud, sono maggiormente utilizzate e si presentano più accurate.

Al piano terra, la superficie muraria è ricoperta dalla trama delle fughe di un bugnato gentile, interrotta dalla riquadratura lapidea delle cornici delle finestre e delimitata dalla fascia modanata del marcapiano.

Il portone d'ingresso, al centro, è sovrastato dal balcone del piano nobile: sorretto da quattro mensole a gola dritta, è protetto da una ringhiera metallica di raffinata fattura. Vi si accede da un'unica porta-fine-



stra completata, sopra l'architrave, da una cimasa su modiglioni a voluta. Su di essa si appoggia un misurato fastigio scolpito a motivi fitomorfi, unica licenza alla regola strettamente geometrica della facciata. Le altre aperture mantengono cornice, davanzale e cimasa in aggetto. Quelle quasi quadrate del sottotetto sono unite da una fascia in rilievo – forse sempre di tufo – ad unione dei davanzali, e sono comprese tra questa e i blocchi modanati del cornicione. Tale finitura di gronda s'interrompe appena voltato lo spigolo d'angolo, per continuare nella forma più povera del termine della falda di copertura. Elementi usuali all'epoca nella decorazione degli spazi interni, anche in questa villa compaiono sui soffitti intersecati motivi geometrici e floreali, mentre il salone passante a piano terra è arricchito da un pregevole camino scolpito nel tufo.



Veduta d'angolo in una foto d'epoca (Archivio IRVV)