


VR 526
Villa Montini

Comune: Vigasio
Frazione: Isolalta
Strada comunale Isolalta Forette, 72D

IRVV 00002551
Ctr 144 NE



La villa è situata nel centro della frazione di Isolalta, prospiciente alla strada comunale, ed è ormai integrata nel tessuto residenziale in via di espansione. Il suo aspetto è imponente per la presenza di due grandi torrioni che affiancano un corpo centrale più basso. Pur non avendo a disposizione notizie storiche si può supporre che questi in origine fossero delle torri colombari o addirittura delle strutture di difesa. A pianta quasi quadrata si ergono per un'altezza di oltre 10 m e terminano con un tetto a padiglione. La parte superiore presenta solo una piccola finestra centrale, murata in quella di sinistra; nella parte inferiore le aperture rettangolari, di dimensioni anco-

ra più piccole e sottolineate da una semplice cornice liscia, si sviluppano lungo una linea longitudinale che prosegue e cinge tutto l'edificio. La parte centrale della facciata è caratterizzata da tre grandi archi a tutto sesto che creano un marcato gioco chiaro-scuro: il vuoto che ne risulta è in aperto contrasto con i volumi e l'imponenza dei torrioni. Il piano terra, molto basso in rapporto alla restante parte dell'edificio, sembra essere stato creato per fare da basamento e dare maggior enfasi alla composizione della villa.

La loggia centrale a tre archi, che si apre sul salone centrale, è arricchita dalle decorazioni dei pilastri



più esterni che poggiano su una base modanata e terminano con dei capitelli classicheggianti. Questi ultimi costituiscono gli unici elementi decorati della costruzione. In questa parte dell'edificio è interessante notare la volontà di coinvolgere pienamente i volumi laterali nella composizione architettonica mantenendo la simmetria dei tre ordini di finestre a sinistra e a destra della loggia; mentre le prime si trovano nel torrione, le seconde sono state ricavate nel corpo centrale; nel torrione di destra, quindi, esiste solo una finestra più esterna. Tutte le aperture sono dotate di cornici lisce.

Accanto alla villa si sviluppa un altro edificio, ora adibito ad abitazione, ma dai caratteri più marcatamente rurali anche se profondamente rimaneggiato. Questo è caratterizzato da un portico con dei grandi archi a tutto sesto, dei quali uno appare tamponato.



Veduta d'insieme della parte anteriore della villa, affiancata da un edificio rustico rimaneggiato (Archivio IRVV)

Particolare della loggia a tre archi della facciata (Archivio IRVV)

Vista laterale del grande torrione sinistro della villa (Archivio IRVV)