

VE 457

Villa Pertile

Comune: Stra

Località: San Pietro di Stra

Via Pertile, 43

Irrv 00001914

Ctr 127130

Dati catastali: F. 4, M. 179 /180



Ubicato alla destra del naviglio Brenta, in una zona periferica della località di San Pietro di Stra, il piccolo complesso di villa Pertile occupa la porzione centrale di un ristretto lotto di forma rettangolare, delimitato a sud dalla viabilità comunale e nei rimanenti lati da altre proprietà private. Il corpo dominicale, di forma rettangolare ed elevato su due piani, è agganciato ai lati da appendici edilizie, quella di maggior dimensione, verso est, è caratterizzata dalla presenza di due archi ribassati segnati da elementi lapidei al livello d'imposta e dal concio in chiave in rilievo; un altro corpo di fabbrica staccato, in origi-

ne a destinazione rustica, ora restaurato e convertito a usi residenziali, si dispone sul lato est con orientamento ortogonale al blocco principale.

La facciata, orientata a sud, presenta sette assi, definiti da semplici aperture rettangolari scandite secondo precisi allineamenti, con davanzali e cornici in pietra; la fascia mediana dell'impaginato è suggerita solo dalla vicinanza delle aperture centrali e dalla presenza di una porta finestra posta al primo piano, chiusa da un corto balcone con ringhiera in ghisa. Il prospetto è concluso da una cornice modanata, su cui s'imposta una sorta di attico con al centro, leg-



germente rilevato sull'intonaco e sopraelevato, un timpano triangolare, anch'esso modanato. Per la semplicità dei dettagli architettonici e dell'impianto, l'assetto attuale dell'edificio potrebbe risalire alla fine del XVIII o ai primi decenni del XIX. Un giardino di medie dimensioni circonda l'intera proprietà. Il complesso, oggetto di un approfondito restauro alla fine degli anni settanta del Novecento, si presenta in ottime condizioni.

Stato attuale. Veduta dell'annesso perpendicolare al corpo principale (Archivio IRVV)

Veduta del prospetto nord (Archivio IRVV)

Stato attuale. Veduta del prospetto nord del rustico (Archivio IRVV)

Veduta del cancello d'ingresso principale alla proprietà (Archivio IRVV)

