


Villa Rossi

Comune: Vigasio
Frazione: Vigasio
Località: Vò di Rua
Via Carbonara, 13/A

Irvv 00002540
Ctr 144 NE

La villa si trova in posizione isolata immersa in un paesaggio dal carattere tipicamente agricolo. Accanto a essa, oltre a degli annessi rustici utilizzati nel passato, si scorgono delle serre moderne. Pur non essendoci notizie storiche ben precise della villa, si possono facilmente identificare i segni di interventi di rimaneggiamento sull'abitazione che presenta un originale modulo costruttivo, caratterizzato dalla grande torre che vi è incorporata, in origine forse una colombara. Osservando la facciata, infatti, spicca il massiccio volume che emerge dalla copertura nella metà sinistra; questo presenta, nella zona me-

diana, una fascia sporgente modanata e decorata con mensole presenti anche a livello del cornicione. Il restante corpo dell'edificio, probabilmente costruito successivamente, si sviluppa intorno a essa a esclusione del lato sinistro il cui muro è in continuità con quello della torre. In tale lato sono state aperte quattro finestre al primo piano, decorate con una cornice a bugnato, esattamente in asse con quelle del piano superiore. L'entrata è stata invece ricavata sul lato adiacente in cui è stata aperta una loggia trabeata suddivisa da due massicci pilastri decorati a bugnato.



VIGASIO

La copertura a due falde della villa si interrompe in corrispondenza della sopraelevazione della torre creando un rimando alle facciate delle basiliche caratterizzate dalla navata centrale più ampia e alta e da quelle laterali più basse e con le falde inclinate. Nella facciata principale invece la ricerca della simmetria compositiva ottenuta con la corrispondenza tra le aperture della loggia e le finestre del piano superiore, sottolineate da un davanzale modanato, non consente di mitigare la presenza del corpo più alto che esce da ogni schema regolare.

Accanto alla villa un altro annesso rustico forse in passato destinato a ricovero per gli attrezzi o a stalla. Questo, dalla tipica copertura a capanna, si sviluppa longitudinalmente ed è caratterizzato dal tipico portico funzionale al lavoro agricolo composto di sei grandi archi ribassati di cui uno ormai tamponato. Al piano superiore si aprono delle piccole finestre quadrate, sottolineate da una cornice liscia, il cui ritmo serrato contrasta con quello del piano inferiore.

Scorcio del complesso agricolo con la barchessa adiacente la villa (Archivio IRVV)

Vista della facciata della villa caratterizzata dal volume centrale della torre colombara (Archivio IRVV)

