

VI 030

## Villa Salvi, Reineri, Fracasso

*Comune:* Arcugnano


*Frazione:* Torri

Via Torri

Irvv 00001389

Ctr 125 SE

*Dati catastali:* F. 8, M. 94



La villa sorge leggermente sopraelevata rispetto alla strada e si compone di due corpi uniti orientati a sud. Quello principale, a sinistra, avanza sensibilmente rispetto all'altro e si evidenzia per la loggia architravata di tre intercolumni, scandita da due colonne e due pilastri tuscanici con balaustra a colonnine. Essa era impostata in origine sopra un portico a pilastri bugnati, che è stato murato probabilmente alla fine dell'Ottocento per ricavare delle stanze. Al di sopra finestre a rettangolo sdraiato individuano l'attico. Nella restante parete piena sulla sinistra le aperture sono distribuite a intervalli regolari. Il cor-

po più arretrato, a destra, è forato da quattro assi di finestre rettangolari, di cui i mediani molto ravvicinati. Al di sotto delle ampie pause risultanti di parete piena, si aprono due porte centinate con cornice in pietra e chiave di volta a voluta.

La villa, che appartiene alla famiglia Fracasso dal 1918, risale alla fine del Settecento, ma le manomissioni ottocentesche o dell'inizio del Novecento hanno alterato la distribuzione dei vani interni, le scale e la cappella. Quest'ultima presenta nella spoglia facciata, rivolta alla strada, un portale d'ingresso con pesante architrave retto da volute.

