VI 119
Villa Vicentini, Zanazzo

Comune: Breganze
Frazione: Breganze
Località: Costa
Via Borgo Santa Maria, 18

Irvv 00003020
Ctr 103 NE

Dati catastali: F. 3, M. 84 / 650



L'edificio sorge a nord di Breganze, in posizione isolata, e si presenta come una casa colonica molto semplice e priva di elementi decorativi. Circondato da una corte, ha pianta rettangolare, copertura a due falde e si sviluppa su tre livelli: pianoterra, primo piano, sottotetto.
Il prospetto principale, orientato a sud, presenta lungo l'asse mediano una porta architravata preceduta da pochi gradini al pianoterra, e al piano nobile una finestra rettangolare munita di poggiolo in ferro battuto retto da mensole in pietra con motivo floreale di gusto tardo ottocentesco. Due file di tre aperture rettangolari, prive di modanature, affiancano l'asse centrale, altre due sono poste alle estremità della facciata.
Al fianco orientale si addossa, in linea con esso, una barchessa aperta verso la corte da un portico architravato di due livelli. Sempre a est, ma staccato, si trova un altro piccolo rustico.
S'ignora l'epoca di erezione dell'edificio. I caratteri stilistici inducono a ipotizzare che sia stato realizzato nella seconda metà dell'Ottocento da maestranze locali.
Non è stato possibile prendere visione degli interni.